28 991 000 **TALENTOFILL SYSTÈME DE VIDAGE - REMPLISSAGE**





DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour baignoire ergonomique ou d'angle
- Livré sans façade
- Avec siphon et coude de vidage à 45°
- Sans rupteur atmosphérique
- Seulement avec rupteur atmosphérique
- Type A2
- Ou sans flexible de raccordement (28995)

28 991 000 **TALENTOFILL SYSTÈME DE VIDAGE - REMPLISSAGE**



PIÈCES DÉTACHÉES, mars 2007 – now

1: AERATEUR (N ° de commande 29009000)