

## 2210 : Accessoires pour Siberia®



### Description

Pâte thermo-conductrice : permet une meilleure conduction du froid et améliore la congélation du tube.

Adaptateurs : vendus par paire.



### Références

Ref	Désignation	Standard / Option	kg	Ø ext. tube cuivre "	Ø ext. tube cuivre mm	Ø ext. tube fer "
221069	Pâte thermo-conductrice	Livré avec Siberia®	0,130	-	-	-
221025	2 x Adaptateur GR I	Option	0,385	3/8	10	1/8
221026	2 x Adaptateur GR II	Livré avec Siberia®	0,755	1/2	12	-
221027	2 x Adaptateur GR III	Livré avec Siberia®	0,345	-	14 / 15	1/4
221028	2 x Adaptateur GR IV	Livré avec Siberia®	0,340	5/8	16	-
221029	2 x Adaptateur GR V	Livré avec Siberia®	0,335	-	18	3/8
221030	2 x Adaptateur GR VI	Option	0,320	3/8	20	-
221031	2 x Adaptateur GR VII	Livré avec Siberia®	0,290	7/8	22	1/2
221032	2 x Adaptateur GR VIII	Option	0,280	1	-	-
221033	2 x Adaptateur GR A	Livré avec Siberia®	0,675	-	28	3/4

Ref	Désignation	Standard / Option	kg	Ø ext. tube cuivre "	Ø ext. tube cuivre mm	Ø ext. tube fer "
221034	2 x Adaptateur GR B	Option	0,695	1.1/8	-	-
221035	2 x Adaptateur GR C	Option	0,645	1.1/4	32	-
221036	2 x Adaptateur GR D	Livré avec Siberia®	0,575	1.3/8	35	1
221037	2 x Adaptateur GR E	Livré avec Siberia®	0,430	-	42	1.1/4
221038	2 x Adaptateur GR F	Option	0,315	-	-	1.1/2
221039	2 x Adaptateur GR G	Option	0,190	2.1/8	54	-

