



28 990 000 TALENTOFILL SYSTEME DE VIDAGE - REMPLISSAGE



DESCRIPTION DU PRODUIT

- Pour baignoire standard
- Livré sans façade
- Avec siphon et coude de vidage à 45°
- Sans rupteur atmosphérique
- Seulement avec rupteur atmosphérique
- Type A2
- Ou sans flexible de raccordement (28995)



28 990 000 TALENTOFILL SYSTÈME DE VIDAGE - REMPLISSAGE

PIÈCES DÉTACHÉES, mars 2007 – now

1: AERATEUR (N ° de commande 29009000)

